

Директору  
ТОВ «КАГАН І КО»

В. Кагану.

бульв. Дарницький, 8-А,  
м. Київ, Україна, 02192

На № 12/1-20КК від 22.06.2020

### ВИСНОВОК ПРОВАЙДЕРА АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

щодо погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації

Об'єкт – «Будівництво житлового кварталу з установами та підприємствами обслуговування по вул. Петлюри Симона, 28 в м. Бровари Київської області» з абсолютними висотами у Балтійській системі висот та з географічними координатами (WGS-84):

№	Широта	Довгота	Висота об'єкта, м	Висота крана, м
1	50° 31' 27,85529"	30° 48' 08,99287"	216,70	231,70
2	50° 31' 27,70844"	30° 48' 09,24572"		
3	50° 31' 27,14089"	30° 48' 10,21907"		
4	50° 31' 27,04058"	30° 48' 10,39044"		
5	50° 31' 26,95578"	30° 48' 10,53584"		
6	50° 31' 26,63505"	30° 48' 11,08547"		
7	50° 31' 26,31379"	30° 48' 11,62441"		
8	50° 31' 26,09280"	30° 48' 11,99503"		
9	50° 31' 25,88467"	30° 48' 12,34416"		
10	50° 31' 25,62872"	30° 48' 12,77372"		
11	50° 31' 25,57331"	30° 48' 12,86662"		
12	50° 31' 25,47846"	30° 48' 12,86807"		
13	50° 31' 25,32082"	30° 48' 12,87033"		
14	50° 31' 25,24505"	30° 48' 12,87383"		
15	50° 31' 25,13026"	30° 48' 12,69145"		
16	50° 31' 20,44348"	30° 48' 05,61392"		
17	50° 31' 20,54434"	30° 48' 05,45069"		
18	50° 31' 20,57646"	30° 48' 05,50132"		
19	50° 31' 20,69031"	30° 48' 05,68112"		
20	50° 31' 20,69361"	30° 48' 05,67563"		
21	50° 31' 20,80526"	30° 48' 05,50254"		
22	50° 31' 20,69109"	30° 48' 05,32222"		
23	50° 31' 20,65674"	30° 48' 05,26848"		
24	50° 31' 20,86504"	30° 48' 04,93153"		

РМК

Украерорух

1-20.3/7487/20 від 10.07.2020

арк.2





25	50° 31' 22,48771"	30° 48' 02,30275"		
26	50° 31' 22,96036"	30° 48' 01,53748"		
27	50° 31' 24,58322"	30° 48' 03,96004"		
28	50° 31' 25,39074"	30° 48' 05,20221"		
29	50° 31' 25,95518"	30° 48' 06,07064"		
30	50° 31' 27,58994"	30° 48' 08,58449"		
31	50° 31' 27,68253"	30° 48' 08,72666"		
32	50° 31' 27,79898"	30° 48' 08,90603"		
33	50° 31' 30,58447"	30° 48' 06,54119"		
34	50° 31' 30,37019"	30° 48' 06,89068"		
35	50° 31' 30,28053"	30° 48' 07,03646"		
36	50° 31' 28,85054"	30° 48' 09,36397"		
37	50° 31' 28,81791"	30° 48' 09,41740"		
38	50° 31' 28,73774"	30° 48' 09,29334"		
39	50° 31' 27,61575"	30° 48' 07,54952"		
40	50° 31' 29,11164"	30° 48' 05,26190"	216,70	231,70
41	50° 31' 29,20383"	30° 48' 05,12076"		
42	50° 31' 29,42313"	30° 48' 04,78511"		
43	50° 31' 26,61899"	30° 48' 05,05474"		
44	50° 31' 27,29103"	30° 48' 04,02688"		
45	50° 31' 27,63376"	30° 48' 03,36159"		
46	50° 31' 27,85679"	30° 48' 03,03925"		
47	50° 31' 28,09297"	30° 48' 02,66954"		
48	50° 31' 28,99338"	30° 48' 04,02800"		
49	50° 31' 27,98995"	30° 48' 05,08331"		
50	50° 31' 26,97710"	30° 48' 06,63283"		
51	50° 31' 27,21028"	30° 48' 06,99514"		
52	50° 31' 27,59138"	30° 48' 07,58794"		
53	50° 31' 28,79417"	30° 48' 09,45584"		
54	50° 31' 28,76417"	30° 48' 09,50476"		
55	50° 31' 28,48365"	30° 48' 09,96107"		

не впливатиме на польоти повітряних суден за встановленими правилами (стандартними маршрутами вильоту, прибуття та заходження на посадку за приладами) на аеродроми (вертодроми), обслуговування повітряного руху на яких здійснюється Украерорухом, та на роботу засобів зв'язку, навігації та спостереження, які належать Украероруху.

Проведено оцінку впливу об'єкта за критеріями документа ICAO Doc 8168 OPS/611 «Procedures for Air Navigation Services. Aircraft Operations» та відомчих будівельних норм «ВСН 7-86 МГА».

Заступник директора  
з операційної діяльності



С. Перевезенцев

