

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АНТОНОВ[®]

вул. Академіка Туполева, 1, м.Київ,
03062 Україна
Факс: 38(044) 454-79-66
Тел: 38(044) 454-31-49
E-mail: info@antonov.com
Код ЄДРПОУ 14307529



COMPANY
ANTONOV[®]

вул. Академіка Туполева, 1, Kyiv,
03062 Ukraine
Fax: 38(044) 454-79-66
Phone: 38(044) 454-31-49
E-mail: info@antonov.com

22.07.2020 271/5994-20
ДП "АНТОНОВ"



Директору
ТОВ «КАГАН І КО»

Каган В.В.

Дарницький бульвар, 8-А,
м. Київ, 02192

ВИСНОВОК ЕКСПЛУАТАНТА
ТА ПРОВАЙДЕРА АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
аеродромів Київ/Антонов-1 та Київ/Антонов-2

щодо погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації з умовами, що забезпечують необхідний рівень безпеки польотів у районі аеродрому та на приаеродромних територіях.

Комісія з погодження будівництва висотних споруд на приаеродромній території аеродромів Київ/Антонов-1 та Київ/Антонов-2, призначена наказом Президента ДП «АНТОНОВ» Донця О.Д. від 03.12.2019р. № 3246, розглянула матеріали з погодження «Будівництво житлового кварталу з установами та підприємствами обслуговування» висотою 216,70 м та монтажного крану 231,70 м у БСВ за адресою: вул. Симона Петлюри, 28 у м. Бровари Київської області та встановила:

земельна ділянка знаходиться поза межами зовнішньої горизонтальної поверхні аеродрому Київ/Антонов-1, відстань найближчої точки об'єкту до порога ВПП (П.32)=29703 м та поза межею зовнішньої горизонтальної поверхні аеродрому Київ/Антонов-2, відстань найближчої точки об'єкту до порога ВПП (П.33)=43184 м, координати об'єкту: (Додаток №1).

Абсолютна відмітка низу об'єкта 134,40 м. Абсолютна відмітка верху об'єкта 216,70 м.

Висота перешкод, відносно аеродрому Київ/Антонов-1, обмежується висотою зовнішньої горизонтальної поверхні 326,8 м у БСВ.

Висновок комісії:

Відповідно витягу з «Приложения 14 к Конвенции о международной гражданской авиации» введеного в дію наказом Державіаслужби від 27.02.2020 № 332, будівництво об'єктів висотою 216,70 м та монтажного крану 231,70 м у БСВ не буде перешкодою на приаеродромних територіях аеродромів Київ/Антонов-1 та Київ/Антонов-2.

1. Об'єкт забудови не впливатиме на безпеку польотів.
2. Об'єкт забудови не впливатиме на роботу засобів зв'язку, навігації та спостереження. Електромагнітні поля, створювані радіотехнічними засобами аеродромів Київ/Антонов-1 та Київ/Антонов-2, не викликають загрози для здоров'я населення.
3. Проект узгодити з Державною авіаційною службою України.
4. Об'єкт не входить до санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови відносно аеродромів Київ/Антонов-1 та Київ/Антонов-2.

Виконавець _____ тел. _____
Executor _____ phone _____

5. Об'єкт забудови не впливатиме на польоти ПС за встановленими стандартними м-ми вильоту, прибуття та заходження на посадку за приладами на аеродромах Київ/Антонов-1 та Київ/Антонов-2. Проведено оцінку впливу об'єкту за критеріями документів ІКАО Doc 8168 OPS 611.
6. Вимоги щодо маркування та світлогородження об'єктів розміщені на офіційному вебсайті Державної авіаційної служби України АЕРОПОРТИ у розділі «Погодження об'єктів на аеродромній території».
7. По закінченню будівництва на адресу ДП «АНТОНОВ» необхідно надіслати виконавчу документацію з вказівкою на абсолютну відмітку верху споруди.

Директор АТП ДП «АНТОНОВ»



М.Г. Харченко

Таблиця координат:
(м. Бровари, вул. Симона Петлюри, 28)

№	Широта	Довгота
1	50°31'27,85529"	30°48'08,99287"
2	50°31'27,70844"	30°48'09,24572"
3	50°31'27,14089"	30°48'10,21907"
4	50°31'27,04058"	30°48'10,39044"
5	50°31'26,95578"	30°48'10,53584"
6	50°31'26,63505"	30°48'11,08547"
7	50°31'26,31379"	30°48'11,62441"
8	50°31'26,09280"	30°48'11,99503"
9	50°31'25,88467"	30°48'12,34416"
10	50°31'25,62872"	30°48'12,77372"
11	50°31'25,57331"	30°48'12,86662"
12	50°31'25,47846"	30°48'12,86807"
13	50°31'25,32082"	30°48'12,87033"
14	50°31'25,24505"	30°48'12,87383"
15	50°31'25,13026"	30°48'12,69145"
16	50°31'20,44348"	30°48'05,61392"
17	50°31'20,54434"	30°48'05,45069"
18	50°31'20,57646"	30°48'05,50132"
19	50°31'20,69031"	30°48'05,68112"
20	50°31'20,69361"	30°48'05,67563"
21	50°31'20,80526"	30°48'05,50254"
22	50°31'20,69109"	30°48'05,32222"
23	50°31'20,65674"	30°48'05,26848"
24	50°31'20,86504"	30°48'04,93153"
25	50°31'22,48771"	30°48'02,30275"
26	50°31'22,96036"	30°48'01,53748"
27	50°31'24,58322"	30°48'03,96004"
28	50°31'25,39074"	30°48'05,20221"
29	50°31'25,95518"	30°48'06,07064"
30	50°31'27,58994"	30°48'08,58449"
31	50°31'27,68253"	30°48'08,72666"
32	50°31'27,79898"	30°48'08,90603"
33	50°31'30,58447"	30°48'06,54119"
34	50°31'30,37019"	30°48'06,89068"
35	50°31'30,28053"	30°48'07,03646"
36	50°31'28,85054"	30°48'09,36397"
37	50°31'28,81791"	30°48'09,41740"
38	50°31'28,73774"	30°48'09,29334"
39	50°31'27,61575"	30°48'07,54952"
40	50°31'29,11164"	30°48'05,26190"
41	50°31'29,20383"	30°48'05,12076"
42	50°31'29,42313"	30°48'04,78511"
43	50°31'26,61899"	30°48'05,05474"
44	50°31'27,29103"	30°48'04,02688"
45	50°31'27,63376"	30°48'03,36159"

46	50°31'27,85679"	30°48'03,03925"
47	50°31'28,09297"	30°48'02,66954"
48	50°31'28,99338"	30°48'04,02800"
49	50°31'27,98995"	30°48'05,08331"
50	50°31'26,97710"	30°48'06,63283"
51	50°31'27,21028"	30°48'06,99514"
52	50°31'27,59138"	30°48'07,58794"
53	50°31'28,79417"	30°48'09,45584"
54	50°31'28,76417"	30°48'09,50476"
55	50°31'28,48365"	30°48'09,96107"

