

18.04.2018 № 1-26.9-1811

Рибальченку Ю.А.

На № 40 від 29.03.2018

вул. Івана Кожедуба, 3, корп. 2, оф. 1026,
м. Буча, Київська обл., Україна, 08292

ВИСНОВОК ПРОВАЙДЕРА АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

щодо погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації

Об'єкт – багатоквартирний житловий будинок № 3 по вул. Івана Кожедуба, 3-А у м. Буча Київської обл. з абсолютними висотами у Балтійській системі висот та з географічними координатами (WGS-84):

№ п/п	Широта	Довгота	Висота об'єкта, м	Висота крана, м
1	50° 32' 51,606517"	30° 13' 43,918234"	178,50	188,50
2	50° 32' 52,862135"	30° 13' 47,391882"		
3	50° 32' 52,263019"	30° 13' 47,280290"		
4	50° 32' 51,360418"	30° 13' 44,783595"		
5	50° 32' 48,173430"	30° 13' 47,617315"		
6	50° 32' 49,075218"	30° 13' 50,111833"		
7	50° 32' 48,828503"	30° 13' 50,980616"		
8	50° 32' 47,578109"	30° 13' 47,509390"		

не впливатиме на польоти повітряних суден за встановленими правилами (стандартними маршрутами вильоту, прибуття та заходження на посадку за приладами) на аеродроми (вертодроми), обслуговування повітряного руху на яких здійснюється Украерорухом, та на роботу засобів зв'язку, навігації та спостереження, які належать Украероруху.

Проведено оцінку впливу об'єкта за критеріями документа ІСАО Doc 8168 OPS/611 «Procedures for Air Navigation Services. Aircraft Operations» та відомчих будівельних норм «ВСН 7-86 МГА».

Перший заступник директора
з операційних питань

Р. Гуцан